



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Av. 2-37 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0387-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Reposadera de agua, rejilla, torta de concreto y piso de granito que fue sustituido.



Foto 2: Reposadera de agua y rejilla que fue sustituida.



Foto 3: Trayecto de drenaje que fue sustituido.



Foto 4: Techo de dos aulas que fue sustituido.




Foto 5: Caja de registro y paso de tubería de drenaje y de agua potable que fue sustituida.



Foto 6: Piso de granito que debe ser sustituido por torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público