











SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN SANTA ANITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SANTA ANITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0008-43	FECHA:	4223 7709

	
Sustitución y reparación de banqueta	Sustitución de piso cerámico
	
Reparación de ventana- balcón de metal por metal	Instalación de azulejo en pila de cemento de un lavadero
	
Sustitución de chimenea de metal	Reparación de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN SANTA ANITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SANTA ANITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0008-43	FECHA:	4223 7709



Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Sustitución de lamparas tipo LED




Sustitución de plafoneras



Mantenimiento a estufa rural



Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Instalación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

