



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón el Nanzal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón el Nanzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-2265-43	FECHA:	9/09/2024



Sustitución de tapadera sanitario



Reparación de muro perimetral de block con tubo hvy y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Sustitución de piso de torta de concreto



Mantenimiento ventanales de metal aplicación de pintura anticorrosiva.



Sustitución de pintura de exteriores e interiores



Sustitución de pintura en cada una de las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

P.N.G.C.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

