



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO: | RÍO BRAVO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3A. CALLE 3-48 ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-20-0406.42 | FECHA: | 30 DE MAYO DE 2024 |



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA DE ZINC ACANALADA



SUSTITUCIÓN DE REPELLO



INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE REPELLO



SUSTITUCIÓN DE PISO



SUSTITUCIÓN DE REPELLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO: | RÍO BRAVO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3A. CALLE 3-48 ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-20-0406.42 | FECHA: | 30 DE MAYO DE 2024 |




SUSTITUCIÓN DE REPELLO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO




SUSTITUCIÓN DE REPELLO, PISO Y 2 SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE REPELLO




SUSTITUCIÓN DE PISO



CONSTRUCCIÓN DE DIVISIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO: | RÍO BRAVO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3A. CALLE 3-48 ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-20-0406.42 | FECHA: | 30 DE MAYO DE 2024 |




RECONSTRUCCIÓN DE FACHADA



RECONSTRUCCIÓN DE FACHADA



RECONSTRUCCIÓN DE REPELLO



SUSTITUCIÓN DE CABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA




MANTENIMIENTO DE COSTANERA



MANTENIMIENTO DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

