

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM 126 RUTA AL PAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0412-43	FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 20024



Foto1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL EN SERVICIOS SANITARIOS DE MODULO 2



Foto 2: SUSTITUCION DE SANITARIOS COMPLETOS E INTALACION DE PISOS Y AZULEJOS MODULO 2



Foto 3: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO EN PARED DE MURO PERIMETRAL.



Foto 4: REPARACION DE COCINA, INSTALACION DE PISO Y AZULEJO EN PILA ARTESANAL Y MESA CENTRAL.






Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR.



Foto 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM 126 RUTA AL PAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0412-43	FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---