



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0413-43	FECHA:	



CAMBIO DE PILAS Y REALIZAR PLANCHA



REPELLO DE PARED INTERNA



DIVISION EN PARED DE DIRECCION CON REPELLO



CAMBIO DE PISO EN DIRECCION



REMDELACION DE COCINA Y MEJORAMIENTO EN PISO DE COCINA.



PINTURA DE PARED EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público