


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA CAMPESINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0874-43	FECHA:	09/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la C.A.P.R.

  
Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA CAMPESINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0874-43	FECHA:	09/09/2024



Foto 1: Sustrucción inodoro




Foto 2: Sustrucción de puerta de inodoro




Foto 3: Mantenimiento caja de Registros



Foto 4: repello en pared de cocina



Foto 5: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero de cocina




Foto 6: Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---