



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A-1 FAJA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0006-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 1: Sustitución del sistema eléctrico en el establecimiento educativo




FOTO 2: Sustitución de tasa por tasas lavables de los sanitarios.



FOTO 3: Sustitución del techo de la EORM



FOTO 4: Sustitución de biodigestoreo.




FOTO 5: Sustitución de caja de flipones.




FOTO 6: Mantenimiento de balcones de las aulas de la EORM.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

