

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez | MUNICIPIO:                     | San José La Máquina |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LÍNEA B-8           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-21-0010-43 | FECHA:                         | 25/11/2024          |



Foto 1. Cambio de plancha y chimenea



Foto 2. En bodega de cocina cambio de lámina, cambio de estructura y repello las paredes.



Foto 3. Levantado de muro perimetral



Foto 4. Instalación de azulejo en las paredes y cambio de inodoros



Foto 5. Instalación de piso antideslizante y chorros



Foto 6. Sustitución de bomba y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

