

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José La Máquina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea B.8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0010-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Sustrucción de chimenea y plancha



Foto 2: Sustrucción de estructura y lámina. Repello en bodega



Foto 3: Sustrucción del muro perimetral



Foto 4: Suministro de azulejo en baños y sustitución de inodoros



Foto 5: Suministro de piso antiderrapante y sustitución de chorros



Foto 6: Sustrucción de bomba sumergible de 1 HP

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público