REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS PREVIO DURANTE POSTERIOR SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEPARTAMENTO: SUCHITEPÉQUEZ MUNICIPIO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: **EORM** LINEA A-7 CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO 10-21-0011-43 FECHA: 9/12/2024 Foto1: Mantenimiento de pila de concreto de dos lavaderos. Foto 2: Plancha de concreto en cocina. Foto 4: Sustitución de lámina. Por láminatroquelada aluzinc calibre 26 Foto 3: Reparación de azulejos en muebles de cocina.




Foto 5: Sustitución de tubería PVC lineal principal de aguas negras



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.

CONSEJO EDUCATIVO Firma y sello del Presidente de la OPF



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación	ias determinadas previo	DURANTE	POSTERIOR x
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A-7
CÓDIGO DEL	10-21-0011-43	FECHA:	9/12/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura de puerta de metal, por metal.



Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina, por lámina troquelada aluzino calibre 26





Foto 3: Sustitución de piso de granito, por piso cerámico antideslizante.



Foto 4: Sustitución de inodoros (incluye) sus accesorios.



Foto 5: Sustitución de lavamanos, por lavamanos con su base de concreto.




Foto 6: Mantenimiento de caja de registro y sustitución de tuberia PVC de agua pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público