



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José La Maquina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea B-2 Sis Curva del Armado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 - 21 - 0013 - 43	FECHA:	9/09/2024 ✓



Foto1: Reparación de Cocina, cambio de pila, suministro de gabinetes de concreto revestido de azulejo, sustitución de lámina por lámina troquelada, sustitución de estructura de madera por estructura de metal, suministro de mesa de concreto revestida de azulejo, sustitución de torta de concreto por piso cerámico, sustitución del sistema eléctrico, sustitución de tubería principal de agua negras




Foto 2: Sustitución de inodoros pequeños, sustitución de accesorios



Foto 3: Suministro de llave de chorro para cocina y servicios sanitarios, suministro de tubería de línea principal de agua potable



Foto 4: Sustitución de malla galvanizada por malla galvanizada y tubo de 2 pulgadas




Foto 5: Sustitución de puertas de metal por puertas de metal de 2x1 metros,




Foto 6: Suministro de ventana de PVC para la cocina, suministro de balcones de metal para ventanas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del OFP



Firma y Sello Director Centro Escolar Público