

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B -2 SECTOR SIS CURVA DEL ARMADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10- 21 - 0013 - 43	FECHA:	9/12/2024




Foto 1: reparación de la cocina




Foto 2: cambio de los sanitarios




Foto 3: reparación de la pila



Foto 4: sustitución de la malla galvanizada




Foto 5: cambio de las puertas





Foto 6: instalación de las ventanas y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

