



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B -2 SECTOR SIS CURVA DEL ARMADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10- 21 - 0013 - 43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: cocina




Foto 2: cambio de los sanitarios




Foto 3: reparación de la pila




Foto 4: Sustitución la malla galvanizada




Foto 5: cambio de las puertas



Foto 6: Instalación de las ventanas y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo de Calidad

