## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

inisterio de Educación G v a 1 e m a l a			
TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitucion de piso de torta de concreto por piso de granito




Foto 2: Suministro de estufa Rural (completa), incluye chimenea y plancha de Metal de 3 hornias.



Foto 3: Sustitucion de Plancha de Metal de 3 hornias, incluye Chimenea.



Foto 4: Repello en muro interior de cocina y gabinete.



plafoneras).



Foto 6: Suministro de puerta de metal para gabinete.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación G v o 1 e m o 1 a SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Susticion de Ventana de metal por ventana de metal de 2 hojas.



Foto 8: Mantenimiento de Puerta Reja de Metal.




Foto 9: Suministro de Azulejo para gabinete de Cocina.




Foto 10: Suministro de Pila de 2 Lavaderos revistida de Azulejo (Incluye drenaje sanitario)




Foto 11: Suministro de Loza de Concreto.



Foto 12: Suministro de Canal de Metal y bajada de Agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



