



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	5/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



FOTO 2: SUMINISTRO DE ESTUFA RUAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL 3 HORNILLAS 1.20X1 METRO



FOTO 3: SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS INCLUYE CHIMENEA 1.20 X 1 METRO



FOTO 4: REPELLO EN MURO INTERIOR DE COCINA Y GABINETE



FOTO 5: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE CABLE, 4FOCO, 4 PLAFONES)



FOTO 6: SUMINISTRO DE PUERTA DE METAL PARA GABINETE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	5/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	5/12/2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE VENTANA DE METAL POR VENTANA DE METAL DE DOS HOJAS 1.50 X 1.60 METROS



FOTO 8: MANTENIMIENTO A PUERTA REJA DE METAL 2 X 1 METROS



FOTO 9: SUMINISTRO DE AZULEJO PARA GABINETE DE COCINA



FOTO 10: SUMINISTRO DE PILA DE DOS LAVADEROS REVESTIDA DE AZULEJO (INCLUYE DRENAJE SANITARIO)



FOTO 11: SUMNISTRO DE LOSA DE CONCRETO




FOTO 12: SUMINISTRO DE CANAL DE METAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL METROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo P...



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	5/12/2024




FOTO 19: REPARACION DE COLUMNAS PARA ANCLAJE DE PORTON




FOTO 20: MANTENIMIENTO A PORTON DEL METAL 4 X 2.25 METROS

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público