

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasajoc, Cantón Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0054-43	FECHA:	




Foto1: Instalación de techo



Foto 2: Instalación de puertas



Foto 3: Colocación de piso y plancha en cocina



Foto 4: Colocación de azulejo en baño



Foto 5: Colocación de piso en dos aulas




Foto 6: Colocación de azulejo y lavamanos con accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---