

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasajoc, Cantón Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0054-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Instalación de techo de metal y plafoneras con focos



Foto 2: Sustitución de 7 puertas de madera por puertas de metal



Foto 3: Sustitución de pila



Foto 4: Colocación de azulejo en 3 baños y creación de un mingitorio



Foto 5: Sustitución de 4 lavamanos y colocación de azulejo



Foto 6: Relleno de espacio y colocación de grada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasajoc, Cantón Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0054-43	FECHA:	29/11/2024



Foto7: Sustitución de planchas y colocación de piso en plancha



Foto 8: Colocación de piso cerámico en 2 aulas



Foto 9: Cubierta de cableado con canaletas



Foto 10: Instalación de energía eléctrica en aula de preprimaria

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público