



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Juchanep
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0055-43	FECHA:	24/09/2024



vista de área a remozar, reparación de cubierta de techo en pasillo



vista de techo de aulas a remozar




vista del deterioro de las aulas a remozar con cambio de láminas



vista del portón a remozar con deterioro por dentro del establecimiento



vista del deterioro del portón a remozar



vista de la puerta a remozar, cambio de la misma por desperfectos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de EORM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

