



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUIXTOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0056-43	FECHA:	15/11/2024





**Instalacion de lámina troquelada en techo de un aula**




**Instalación de lámina troquelada en techo de baños**




**Instalacion de inodoros**

**Instalación de azulejos en la pared de baños**




**Instalación de pisos cerámicos antideslizantes**




**Proceso de pintada de puertas de baños**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente de hojas.

*Felicianaly*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUIXTOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0056-43	FECHA:	15/11/2024

**Mantenimiento y pintada de puertas de baño entrada principal**



**Mantenimiento de mingitorio**

**Instalación de pisos de granito**

**Sustitución de choros de lavamanos**

**sustitución de chapa**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo 