



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuipachec, final zona uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0057-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Remozamiento de techo de salón de la EORM



Foto 2: Remozamiento de techo de Salón por dentro de la EORM




Foto 3: Remozamiento de suministro de cableado eléctrico, plafoneras, focos, tomacorrientes de salón de la EORM



Foto 4: Remozamiento de piso de salón lado 1 EORM




Foto 5: Remozamiento de piso de salón lado 2 EORM



Foto 6: Remozamiento de azulejo, tomacorrientes de cocina de la EORM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de la O.P.F. de la Zona Uno Totonicapán




Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

