



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chomazan final de la zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0061-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Techo Edificio Escolar



Foto 2: Reparación Sistema Eléctrico



Foto 3: Remozamiento Lavamanos.



Foto 4: Remozamiento red de Drenaje.



Foto 5: Techo lavamanos.




Foto 6: Pintura de paredes del Edificio Escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

