



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO

DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chomazan final de la zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0061-43	FECHA:	6/11/2024



Foto 1: Techo Edificio Escolar



Foto 2: Reparación Sistema Eléctrico



Foto 3: Remozamiento Lavamanos.



Foto 4: Remozamiento red de Drenaje.



Foto 5: Techo lavamanos.




Foto 6: Pintura de paredes del Edificio Escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Plurilingüe





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO

DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chomazan final de la zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0061-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Pintada de balcones



Foto 2: Pintada de puertas baños

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

