



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO

DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chomazan final de la zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0061-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Techo Edificio Escolar



Foto 2: Reparación Sistema Eléctrico




Foto 3: Remozamiento Lavamanos.



Foto 4: Remozamiento red de Drenaje.



Foto 5: Techo lavamanos.



Foto 6: Pintura de paredes del Edificio Escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPP

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS PREVIO

DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chomazan final de la zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0061-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Pintada de balcones



Foto 2: Pintada de puertas baños




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

