



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0081-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Vista completa de una de las aulas del modulo 2 que ya tiene deterioro en el piso aula No 1



Foto 2: Deterioro en el piso de una de las aulas del modulo 2 aula No 2



Foto 3: Vista completa de canaleta de agua del modulo No 2 que ya está desgastado



Foto 4: Fotografía de canaleta de agua del modulo 2 que ya tiene deterioro y parte del modulo 3




Foto 5: Deterioro en el piso de una de las aulas del modulo 2 aula No 3




Foto 6: Signos de deterioro en el piso de una de las aulas del modulo 3 aula No 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0081-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Vista completa de una de las aulas del modulo 3 que ya tiene deterioro en el piso aula No5



Foto 2: fotografía del modulo No 3 lámparas con deterioro




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

