



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIORMENTE

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0081-43	FECHA:	31/10/2024



Foto1: Vista del proceso de instalación de piso cerámico modulo 1 aula No 1



Foto 2: Aula No 2 donde ya se estaba finalizando la instalación de piso cerámico modulo 1



Foto 3: Proceso de instalación de piso cerámico en el modulo 1 aula No 3.



Foto 4: Vista completa finalizando la instalación de piso cerámico modulo 2 aula No 4.



Foto 5: Aula No 5 donde ya se estaba finalizando la instalación de piso de cerámico modulo 2.



Foto 6: Vista completa de instalación de piso Cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0081-43	FECHA:	31/10/2024



Foto1: Instalación de canales para agua pluvial de doble agua 18*10*3 modulo 1 y parte del modulo 2.



Foto 2: Desmonte de lámparas dañada e instalación de plafoneras y focos led modulo 2 aula No. 4.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

