



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ

DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0081-43	FECHA:	08/11/2024



Foto 1: Vista completa de una de las aulas del modulo 1 aula No 1 ya finalizada.



Foto 2: vista de piso cerámico ya finalizado en el modulo 1 aula No 2



Foto 3: Piso de cerámico instalado en una de las aulas del modulo 1 aula No.3



Foto 4: Otra aula con piso de cerámico instalado modulo 2 aula No.4



Foto 5: Vista completa piso de cerámico instalado modulo 2 aula No5




Foto 6: Lámparas instaladas del modulo 2 aula No.4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0081-43	FECHA:	08/11/2024



Foto1: Vista completa de canales para agua pluvial ya instalada del modulo 1 y parte del modulo No 2.



Foto 2: Fotografía de canales para agua pluvial de doble agua ya finalizada.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Firma]*

