



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Dr. Mariano Gálvez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barraneché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0082-43	FECHA:	04/04/2024



CONDICIONES DE AULAS A RENOVAR TECHADO, POR GOTERAS, VIDRIO ROTOS Y VENTANAS SIN VENTILACION Foto. No. 1




CONDICIONES DE INSTALACIONES DE SANITARIOS, TECHADO ROTO, PUERTAS OXIDADAS Foto No. 1.4




CONDICIONES DE TECHADO DE AULAS CON GOTERAS Y ROTO EN BUENA PARTE. Foto No. 1



IMÁGENES DE TECHO ROTO DE AULAS Foto No. 1



VIDRIOS ROTOS Y LA FALTA DE VENTILACION DE AULAS Foto No. 1. 1



MALAS CONDICIONES DE TECHADO, VIDRIOS ROTOS, VENTANAS SIN VENTILACIONES, PUERTAS Y BALCONES OXIDADAS Foto No. 1.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y analizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F NIVEL 43



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Barraneché Totonicapán

