



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versic

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Manuel R. Espada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0086-43	FECHA:	24/07/2024



Foto 1: Reforzamiento y repello de muro de contención




Foto 2: Cambio de entechado de dos aulas



Foto 3: Remozamiento de muro con tres hiladas de block y hierros.




Foto 4: Pavimentación de área recreativa y cambio de chimenea



Foto 5: Sustitución de piso y taza sanitarias



Foto 6: Sustitución de puertas y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la C.P.R.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público