

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. "Adrián Inés Chávez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xolsacmaljá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0087-43	FECHA:	7 de mayo de 2024



Foto1: Vista interior del area a remozar techo tanto estructura como cubierta



Foto 2: Vista exterior del techo a remozar



Foto 3: Vista del area a remozar con levantado de block y varandas de protección



Foto 4: Vista del area a remozar con ampliación de gradas y rampa de discapacitados



Foto 5: Vista del area a remozar Puerta de varanda por puerta formal




Foto Foto 3:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

