

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. "Adrián Inés Chávez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xolsacmaljá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0087-43	FECHA:	20 de junio de 2024



Foto 1: Vista interior del area a remorsar techo tanto estructura como ciaberta




Foto 2: Vista exterior del techo a remozar



Foto 3: Vista del area a remorsar con levantado de block y varandas de protección



Foto 4: Vista del area a remorsar con ampliación de gradas y rampa de discapacitados



Foto 5: Vista del area a remorsar Puerta de varanda por puerta formal




Foto 6: Cambio de puersta auxiliar en la parte de atrás del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Ocularizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

