



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Manuel García Elgueta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chotacaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0091-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Cambio de lamina



Foto 2: Cambio de laminas e instalaciones electricas



Foto 3: Remozamiento de techo y de piso



Foto 4 Remozamiento integral de cocina 1




Foto 5: Remozamiento Integral de cocina



Foto 6: Remozamiento integral de cocina 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director de Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Manuel García Elgueta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chotacaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0091-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 7: remozamiento integral de conica 2




Foto 8: remozamiento de plancha rural



Foto 9 instalacion de balcones



Foto 10 reparacion de sistema electrico en mal estado



Foto 11: Remozamiento de ventana con la instalacion de balcones





Foto 12: Remozamiento de ventana con la instalacion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Primaria Manuel García Elgueta
Totonicapán