



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cojxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0096-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto 1: Losa de patio




Foto 2: Losa de patio



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico



Foto 5: Reparación del sistema eléctrico



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cojxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0096-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto7: Reparación del sistema electrico



Foto 8: Reparación del sistema electrico




Foto 9: Balcones metalicos




Foto 10: Balcones metalicos




Foto 11: Balcones metalicos




Foto 12: Balcones metalicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

