



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita® REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parajes Chuicajá, Xecajá y Papuertá, alde Tzanixnam.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0144-43	FECHA:	2/4/2024




Foto1: Fotografía mostrando agrietamiento en piso de concreto



Foto 2: Salon con piso de concreto en mal estado.



Foto 3: Fotografía frontal de lavamanos




Foto 4: Fotografía mostrando lavamanos y mingitorio juntos



Foto 5: Fotografía mostrando espacio no utilizado



Foto 6: Fotografía mostrando sanitarios en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se pueden eliminar hojas.

Macario Rosales M
Firma y sello del Presidente de la OPE

NIVEL 43
Cons. Educativo E. P. R. M.
Parajes Chuicajá, Xecajá y Papuertá, alde Tzanixnam, Totonicapán.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA PÚBLICA RURAL MINIA TZANIXNAM
PARAJES CHUICAJÁ, XECAJÁ Y PAPUERTÁ
DIRECCION