



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parajes Chuicajá, Xecajá y Papuertá, alde Tzanixnam.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0144-43	FECHA:	30/4/2024



Foto1: Fotografía de trabajadores instalando piso de granito




Foto 2: aulas con un 80% de piso de granito insalado



Foto 3: Fotografía de remodelación de lavamanos



Foto 4: Fotografía del armado del nuevo lavamanos



Foto 5: Fotografía de espacio armando el mingitorio




Foto 6: Conectando el drenaje del mingitoiro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

