



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, PARAJES CHONIMABAJ Y UBEQUIEJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJES CHONIMABAJ Y UBEQUIEJ DE LA ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0146-43	FECHA:	9/04/2024



VISTA DE LAMINAS REMOZADO



VISTA DE PISO REMOZADO A GRANITO



VISTA DE PAREDES EXTERIORES PINTADOS



VISTA DE PAREDES PINTADO



VISTA DE LAVAMANOIS REMOZADO



VISTA DE PUERTA REMOZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público de la Zona 1 Totonicapán



Firma y Sello Director Centro Educativo Público de la Zona 1 Totonicapán

