

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	12/09/2024
			
			
			
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anexos.			
			
Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público		

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	12/09/2024




Foto 1: Sustrucción de letrina de niños adquiridos del quinto programa incluyendo suministros materiales y mano de obra.




Foto 2: Sustrucción de letrinas de niñas numero uno, incluyendo suministros, materiales y mano de obra.




Foto 3: Sustrucción de letrina dos de niñas color blanco incluyendo suministros, materiales y mano de obra.



Foto 4: Sustrucción de reflectores quemadas por nuevos adquiridos incluido suministros y mano de obra.




Foto 5: Sustrucción de alumbrado publico quemado por nuevo incluyendo suministros, materiales y mano de obra.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

