



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Choaturaz, aldea Vásquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0156-43	FECHA:	7/06/2024



Foto1: Situación actual del estado del techo.



Foto 2: situación actual de la estructura de metal.




Foto 3: Entrada del Centro Educativo



Foto 4: Pintura actual en paredes exteriores del centro educativo.



Foto 5: Pintura actual en paredes interiores del centro educativo.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y máximo de 10 hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comisión de Seguimiento




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

