



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xoljuchanep, Cantón Juchanep
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0158-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Desmontaje de techo de aulas en malas condiciones suministro e instalación de estructura metálica de constaneras y cubierta con lamina troquelada



Foto 2: Instalación de piso granito semi-pulido, cuatro aulas



Foto 3: Instalación de piso granito semi-pulido de aulas, las demás aulas están en las mismas condiciones



Foto 4: Cambio de puerta metálica de 4to. grado



Foto 5: Desmontaje corte e instalación de puertas existentes



Foto 6: Desmontaje corte e instalación de puertas existentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo Cantón Juchanep, Totonicapán

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público