



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xoljuchanep, Cantón Juchanep
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0158-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Desmontaje de techo de aulas en malas condiciones suministrado e instalación de estructura metálica de costaneras y cubierta con lámina troquelada




Foto 2: Desmontaje de techo de aulas en malas condiciones suministrado e instalación de estructura metálica de costaneras y cubierta con lámina troquelada



Foto 3: Instalación de piso granito semi-pulido de aulas, las demás aulas están en las mismas condiciones



Foto 4: Instalación de piso granito semi-pulido de aulas, las demás aulas están en las mismas condiciones



Foto 5: Cambio de puerta metálica de 4to. Grado



Foto 6: Desmontaje corte e instalación de puertas existentes

Observación: Si es necesario se puede pagar por Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. R. C. O.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

