



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xoljuchanep, Cantón Juchanep
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0158-43	FECHA:	19/11/2024




Foto 1: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de 2 aulas



Foto 2: Sustitución de estructura portante de madera, por costaneras de metal de 2 aulas




Foto 3: Mantenimiento de cinco puertas, lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura. Las demás puertas están en las mismas condiciones



Foto 4: Sustitución de puerta de metal en mal estado de 4to. Grado




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto a piso de granito en 6 aulas, las demás aulas están en las mismas condiciones



Foto 6: Sustitución de canales de agua pluvial de metal por canales PVC 3"


Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público