



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XEGUACHIBAL, ALDEA MACZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08010159-43	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024



El modulo de los baños presenta desprendimiento con inclinación al norte, por tal razon se la requiere la reconstrucción de la misma.



Derribación de las gradas para quel modulo quede al nivel del suelo.



Sustitución de artefactos de servicios sanitarios



Sustitución del concreto que adhiere el modulo de baños al establecimiento.



Simentación de módulo de baño.



Reconstrucción de módulo de baño al nivel del suelo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma manuscrita

Firma y sello del Presidente de



Firma manuscrita

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

