



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XEGUACHIBAL, ALDEA MACZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0159-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Tratamiento de suelo de cimentación con aditivo en área de sanitarios



Reforzamiento de columna de concreto



Levantado de blok



Reforzamiento de mocheta de 0.14x0.10 m (3000psi)



Reforzamiento de banqueta (espesor 10 cm)



Piso torta de cemento alisado con espesor 8 cm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público