

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIYAX, CANTÓN TZANIXNAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0168-43	FECHA:	18/06/2024



Fotos de area a remozar inodoros y depósito



Fotos de area a remozar piso aulas y en direccion



Fotos de area a remozar corredor instalacion de piso de ceramica



Vista del área a remozar piso y repellido de bodega



Vista del area a remozar muro de contención



Vista del area a remozar reparacion de gradas, entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIYAX, CANTÓN TZANIXNAM
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0168-43	FECHA:	18/06/2024



Fotos de area a rezozar, construccion de gradas




Fotos de area a rezozar, instalacion de puerta y ventanas de la bodega.



Fotos de area a rezozar cielo falso en dirección



Pavimento de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan como número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

