



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIYAX, CANTÓN TZANIXNAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0168-43	FECHA:	18/06/2024



Fotos de area a remozar inodoros y depósito



Fotos de area a remozar piso aulas y en direccion



Fotos de area a remozar corredor instalacion de piso de ceramica



Vista del área a remozar piso y repellido de bodega



Vista del area a remozar muro de contención



Vista del area a remozar reparacion de gradas, entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIYAX, CANTÓN TZANIXNAM
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0168-43	FECHA:	18/06/2024



Fotos de area a remozar, construccion de gradas





Fotos de area a remozar, instalacion de puerta y ventanas de la bodega.





Fotos de area a remozar cielo falso en direccion



Pavimento de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta Nivel 43 Totonicapán	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

