



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIYAX, CANTÓN TZANIXNAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0168-43	FECHA:	18/06/2024



Fotos de inodoros y depósito



Fotos de piso aulas y en direccion



Fotos de piso de ceramica corredor



Vista del área a remozar piso y repellido de bodega



Vista del area de muro de contención



Vista de gradas reparadas de entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y localizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la QRF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIYAX, CANTÓN TZANIXNAM
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0168-43	FECHA:	18/06/2024



Foto de gradas construidas de la bodega





Fotos de puertas y ventanas instaladas de la bodega.



Fotos de cielo falso instalado en dirección



Pavimento de area de pila



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta Nivel 43 Totonicapán




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

