

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chi García Cantón Pachoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0171-43	FECHA:	2 de mayo de 2024




Foto1: desmontada del techo de la escuela



Foto 2: desmontada del techo del recorrido de la escuela



Foto 3: pintada de los joys de la escuela y se observa la parte del techo nuevo de una de las aulas



Foto 4: colocada del techo de las aulas de la escuela



Foto 5: colocada del balcon de la ventana del recorrido de la escuela



Foto 6: colocada de balcones de 2 ventanas exteriores o traseras de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Vigilancia



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

