

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN ✓	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE EDUCACION ESF ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A. AVENIDA Y 6A. CALLE ESQUINA ZONA 3 ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0200-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/11/2023 ✓
 <p>Foto 1: AREA DE LAVANDERIA SIN CUBIERTA.</p>		 <p>Foto 2: PILA EN MAL ESTADO.</p>	
 <p>Foto 3: MUROS CON PROBLEMAS DE GRITAS Y HUMEDAD.</p>		 <p>Foto 4: MUROS CON PROBLEMAS DE GRIETAS Y HUMEDAD.</p>	
 <p>Foto 5: LAVAMANOS EN MAL ESTADO.</p>		 <p>Foto 6: BAÑOS CON PROBLEMAS DE DRENAJE.</p>	
<p><i>Dr. Esperanza Pineda</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 		<p><i>Oscar Fernando José Cruz Alvarado</i></p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del</p> <p><b>OSCAR FERNANDO JOSÉ CRUZ ALVARADO</b> <b>ARQUITECTO</b> Colegiado No. 5,805</p>	



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE EDUCACION ES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A. AVENIDA Y 6A. CALLE ESQUINA ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0200-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/11/2023
 <p>Foto 7: <u>RAMPA DE ACCESO.</u></p>		 <p>Foto 8: MUROS DE RAMPA EN MALAS CONDICIONES</p>	
 <p>Foto 9: VISTA DE PATIO POSTERIOR.</p>		 <p>Foto 10: FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO.</p>	
 <p>Foto 11: FOTOGRAFIA CON EL ESTABLECIMIENTO DE FONDO.</p>		 <p>Foto 12: FOTOGRAFIA AL TERMINAR LA EVALUACION DE CAMPO.</p>	
<p><i>A. E. [Signature]</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p> <p>OSCAR FERNANDO JOSÉ CRUZ ALVARADO ARQUITECTO COLEGIADO No. 5,805</p>	