



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Papuerta 1, Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0223-43	FECHA:	4/02/2024



Vista de techo a remozar



Vista de techo a cambiar por filtración de agua



Vista de galera a sustituir



Galera a remozar



Vista de chimeneas en deterioro de la cocina a remozar




Vista de chimeneas en deterioro de la cocina a remozar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OIR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Papuerta I, cantón Tzaxixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0223-43	FECHA:	4/02/2024




Vista de interior de aula a remozar



Vista de division de aula a remozar




Vista de puertas de baño a sustitir



Vista de puerta deterioradas a remozar de bodega y dirección



Vista de ventanas en deterioro de dirección y bodega



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la Dirección  
**NIVEL 43**  
COMITÉ DIRECTIVO  
PARAJE PAPUERTA I  
TOTONICAPÁN, GUATEMALA

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCION  
ESCUELA OFICINA RURAL MIXTA  
PARAJE PAPUERTA I  
TOTONICAPÁN, GUATEMALA