

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Papuerta I, cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0223-43	FECHA:	24/04/2024



Vista de techo en proceso de remozamiento



Vista de techo en proceso de cambio



Vista de galera en proceso de cambio



Galera en proceso de sustitución



Vista de chimenea en proceso de cambio



Vista de Chimenea en proceso de sustitución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director de la Dirección de Educación Pública
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Papuerta I, cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0223-43	FECHA:	24/04/2024



Vista de división de aula en remozamiento



Vista de división de aula en proceso de sustitución




Vista de puertas de baño en proceso de sustitución




Vista de puertas en proceso de cambio



Vista de ventanas de proceso de cambio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

